



































Brandschutztür









Trogkraft 1000 kg
Hersteller: ...
Fabrik-Nr. ...



Tragkraft 1000 kg

DEN













STUWE W 100 kg
Tragkraft
Baujahr 1972

37

FP2

BauderPIR

BauderPIR



















ENT
KEI
TINE
1998

REN
DIESER
ICHEN
LEANDER KL

Halle
D

EXIT



Flucht- und Rettungsplan


Legende	
	Standort
	Fluchtweg
	Notausgang mit Richtungspfeil
	Notruftelefon
	Erste Hilfe
	Sammelstelle
	Feuerlöscher
	Brandmelder
	Treppe

Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

- Unfall melden** Telefon: 0112
Was geschah es?
Wie viele Verletzte?
Welche Arten von Verletzungen?
Warten auf Rückfragen!
- Erste Hilfe**
Absicherung des Unfallortes
Versorgen der Verletzten
Anweisungen beachten
- Weitere Maßnahmen** Rettungsdienste einweisen
Schadstoffe entfernen

Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren

- Brand melden** Brandmelder betätigen oder Telefon: 0112
Woher meldet?
Was ist passiert?
Wie viele sind betroffen/verletzt?
Wo ist etwas passiert?
Warten auf Rückfragen!
- In Sicherheit bringen**
Gefährdete Personen mitnehmen
Türen schließen
Gekennzeichneten Fluchtweg folgen
Aufzug nicht benutzen
Anweisungen beachten
- Löschversuch unternehmen** Feuerlöscher benutzen



Objekt: Kunststoffwerk-Bossel
Am Leveloh 7
45549 Sprockhövel

Stockwerk: Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1.5

Stand: 29.11.2016

Planersteller:



RASSEK

RASSEK & PARTNER
Brandschutzingenieure

An der Büttrock 87 42389 Wuppertal
Tel 0202 47857100 Fax 0202 47857188
St. Rochus-Str. 71 41076 Viersen
Tel 0201 4070000 Fax 0201 4070001

www.brandschutzbüro.de

Flucht- und Rettungsplan

Legende



	Standort		Sammelstelle
	Fluchtweg		Feuerlöscher
	Notausgang mit Richtungspfeil		Brandmelder
	Notruftelefon		Treppe
	Erste Hilfe		

Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

1. Unfall melden Telefon: 0112
 Wo geschah es?
 Was geschah?
 Wie viele Verletzte?
 Welche Arten von Verletzungen?
 Warten auf Rückfragen!
2. Erste Hilfe
 Absicherung des Unfallortes
 Versorgen der Verletzten
 Anweisungen beachten
3. Weitere Maßnahmen Rettungsdienste einschalten
 Schaukollage entfernen

Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren

1. Brand melden Brandmelder betätigen oder
 Telefon: 0112
 Wo meldet?
 Was ist passiert?
 Wie viele sind betroffen/verletzt?
 Wo ist etwas passiert?
 Warten auf Rückfragen!
2. In Sicherheit bringen
 Gefährdete Personen mitnehmen
 Türen schließen
 Gegenstände mitnehmen
 Rettungsweg folgen
 Aufzug nicht benutzen
 Anweisungen beachten
3. Löschversuch unternehmen Feuerlöscher benutzen



Objekt: Kunststoffspritz-Bosset
 Am Levisch 7
 45549 Sprockhövel

Stockwerk: Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1.5

Stand: 29.11.2016

Plansteller:



RASSEK

RASSEK & PARTNER

Brandschutzingenieure

Am der Mühlen 47 42699 Düsseldorf

Telefon 0210 47871100 Fax 0210 47871100

Telefon 0210 47871100 Fax 0210 47871100

www.brandschutzbuero.de





Andruckmaterial I
Druckerei



Halle
D









Stack Process Reactor
F16-7
M002 230716
P 28

Open Process Reactor
F16-12A
M002 230717
P 28

Magnetic Process Reactor
F16-12A
M002 230717
P 28

Stacked
and
positioned
in lab

Umverpackung
Overpack
UN 1210
Druckgas
Druckgasflaschen
Filling gas
Pressing gas
inerting




Halle
D







 Allstein





lstein















