

4. Gebäudebeschreibung

4.1 Höfen 86 - 96

4.1.1 Art und Baujahr

Baujahr: 1954 als Büro- und Ausstellungsgebäude
errichtet.
1972 umgebaut zu Wohnungen

Unterkellerung: 1/1
Vollgeschosse : 5
Dachausbau : -

4.1.2 Raumaufteilung (Keller, Erdgeschoß, Obergeschosse, Dachgeschoß, Lage der Toiletten)

Kellergeschoß : Abstellräume,
Wasch- und Trockenräume

Erdgeschoß,
I. - IV. Ober-
geschoß : abgeschlossene Wohnungen
(im EG. teilweise Büros)

Dachgeschoß : Spitzboden (Trockenspeicher)

4.1.3 Rohbau

Kellerwände : massiv, Mauerwerk

Außenwände : massiv, Mauerwerk

Innenwände : massiv, in verschiedenen Stärken

Kellerdecke : Stahlbeton

Geschoßdecken : Stahlbeton

Treppen : Stahlbeton, Fertigteile

Dach : Satteldach in Holzkonstruktion,
Eindeckung: Falzziegel auf Lattung

Dachrinnen +
Rohre : Zinkblech
PVC